

TEKLİF MEKTUBU

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif konusu işin tamamını KDV hariç..... TL'na

TEYİT EDENİN		
Adı Soyadı	=	Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyit tarihinden itibaren (.....) günü içerisinde teslimi yapılacaktır.
Ünvanı	=	
İmzası	=	
TARİH	=	

İrtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23



ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU



İLGİLİ İDARENİN ADI AMASRA(BARTIN)		ASANSÖR KİMLİK NUMARASI 131072530/01	RAPOR NO/RAPOR REVİZYON NO 1782490	PERİYODİK KONTROL TARİHİ 28/09/2017
21 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereği; imzalanmış protokol ve bu rapor aşağıda belirtilen asansörün periyodik kontrolü için hazırlanmıştır. Bu rapor için aşağıda belirtilen asansör için, sadece kontrol yapıldı asansör için yapılmıştır.				

RUHSAT/TESCİL BELGESİ ☐ VAR ☐ YOK		ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER		
RUHSAT NO/TESCİL NO		RUHSAT/TESCİL TARİHİ		
CE İŞARETİ/TSE İŞARETİ ☒ VAR ☐ YOK		PAFTA / ADA / PARSEL		
ASANSÖR CİNSİ ☒ İNSAN ☐ YOK		STANDART/STANDARTLAR		
MONTAJ YILI		ASANSÖR TİPİ		
ASANSÖR SERİ NO		SEYİR MESAFESİ (metre)		
BEYAN YÜKÜ (KG/KİŞİ)		MOTOR SERİ NO		
BEYAN HIZI (m/sn)		KAT VE DURAK SAYISI		
ADRES		DİĞER		

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER	
ADI VE SOYADI	KADIR BODUR
ADRESİ	AMASRA ÖĞRETME NEVİ KUM MAHALLESİ MUSTAFA CENGİZ CADDE NO:3 AMASRA BARTIN
TELEFON NO	(507) 229 7350
E-POSTA ADRESİ	

BAKIM FİRMASINA İLİŞKİN BİLGİLER	
BAKIM FİRMASI	YALÇINKAYA ASANSÖR - ALI YALÇINKAYA
ADRESİ	ACILIK CAD BELEDİYE BULVARI COŞKUNOĞLU İŞ HANI NO 32 KAT:1
TELEFON NO	3722534947
FAKS	(0)
E-POSTA	ayalcinkayaasansor@gmail.com
FİRMA PERSONELİ	ÖZKAN DEMİR
GÖREVİ	

BAKIM FİRMASI VE BAKIMLA İLGİLİ BELGELER	
TSE HYB	☒ VAR ☐ YOK
BAKIM SÖZLEŞMESİ	☒ VAR ☐ YOK
TSE HYB BELGE NUMARASI	14-HYB-247
SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ	28.11.2016 1 YIL

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ	
PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZELTME SÜRESİ
☐ UYGUN	YOK
☒ HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY) *
☐ KUSURLU	60 GÜN
☐ GÜVENSİZ	30 GÜN

*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

- 1)1.22.-<|Hız regülatörü kasnakları halat atma pimi takılmalıdır.
- 2)1.28.-<|Elektrik kuvvet panosuna yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir (MRL'lerde kilitli olmalıdır).
- 3)1.30.-<|Makina dairesinde/mekanında kuyu aydınlatma anahtarı takılmalı ve adreslenmelidir.
- 4)1.31.-<|Kabin aydınlatma sigortası takılmalı ve adreslenmelidir.
- 5)1.35.-<|Kumanda panosuna yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir.
- 6)2.10.-<|Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, kabin kapısının tüm genişliği boyunca, kapıların çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey olmalıdır.
- 7)3.1.-<|Kuyu dibinde mevcut sabit merdiven kapı kilidine ulaşmayı sağlayacak şekilde olmalıdır.
- 8)3.4.-<|Kuyu aydınlatmasında yanmıyan ampüller çalışır hale getirilmelidir.
- 9)3.4.-<|Kuyu aydınlatması, kuyunun tavanı ve tabanından en çok 0.5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunların arasına konulacak lamba veya lambalardan meydana gelmelidir.
- 10)3.8.-<|Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının hareket sahası, kuyu tabanından en fazla 0.3 m'den başlayıp en az 2.5 m yüksekliğe kadar uzanan sert bir ayırıcı bölme ile korunmalıdır.
- 11)3.14.-<|Hız regülatörü gergi makarası kasnağı halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini ve halatın veya zincirin kasnaktan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.
- 12)3.14.-<|Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kasnağı ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini ve halatın veya zincirin kasnaktan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.
- 13)3.14.-<|Kabin altı kasnakları ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin girmesini ve halatın veya zincirin kasnaktan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.
- 14)3.17.-<|Tam kapalı kuyu duvarlarındaki boşluklar kapatılmalıdır.
- 15)3.18.-<|Karşı ağırlık bloklarının zıplamasına karşı önlem alınmalıdır.
- 16)3.21.-<|Asansör kuyusu(kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalışan kişilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alınmamışsa, bu risklerin olduğu yerlere alarm tertibatı konulmalıdır.
- 17)3.23.-<|Kuyuda asansöre ait olmayan kablo tesisatı/teçhizat sökülmesi veya izole edilmelidir.
- 18)4.19.-Yapı yüksekliğinin 51,50 m den düşük binalardaki asansör kat kapıları TS EN 81-58 standardı E30'a uygun yangına karşı dirençli kat kapılarıyla donatılmalıdır.
- 19)Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında asansörde engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tek asansörlü binalarda asansör kabininin dar kenarı (1.20) m, ve alanı (1,80) m2 den, kapı genişliği ise (0,90) m, den az olamaz.
- 20)Kabinin en az bir yan duvarına tutanak monte edilmelidir. Tutanağın üst kenarının kabin tabanından yüksekliği (900 ± 25) mm dâhilinde olmalıdır. (TS EN 81-70 standardı madde 5.3.2.1)
- 21)Görme engelliler için dokunmayla hissedilebilen şekillerin rahat algılanabilmeleri için kat kumanda buton sembollerinin konumu butonların çalışan kısımlarının üzerinde veya 10 mm ilâ 15 mm solunda olmalıdır. Kabartma şeklin profil en az yüksekliği 0,8 mm olmalıdır. (TS EN 81-70 standardı Çizelge 2, c)
- 22)Kabin iç kumanda butonlarının en üstteki butonun merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki azami mesafe 120 cm olmalıdır. (TS EN 81-70 standardı Çizelge 2, c)
- 23)Durak kumanda butonunun en üstteki butonun merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki azami mesafe 110 cm olmalıdır. (TS EN 81-70 standardı Çizelge 2, c)



ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:48 Kat:42 Beşiktaş/İTMEK, E-Posta: makina@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel: 0850 495 0 606, Faks: 0 212 486 29 60



- 24) Basınca çalışan butonlu kumanda sistemlerinde, durakta, kapının açılmaya başladığı sesli bir işaret ile bildirilmelidir. Kapının kendi garitüsünden, kapının açıldığı anlaşılabiliriyorsa yeterli kabul edilir. (TS EN 81-70 standardı madde 5.4.3.1)
- 25) Binanın çıkış katını gösteren buton: diğer butonlardan (5 ± 1) mm daha önde (tercihan yeşil renkte) olmalıdır. (TS EN 81-70 standardı madde 5.4.4.2)
- 26) Kabin durduğunda sözlü olarak (Türkçe), kabin konumu bildirilmelidir. (TS EN 81-70 standardı madde 5.4.4.2)
- 27) Kamuya açık binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri (belediye kamu binaları ve benzeri), açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
- 28) Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda makina gücü ile çalışan kapıları bulunan asansörler belirlenmiş durağa geldiğinde kabin ve durak kapıları açık ve hizmet dışı kalmış olarak park halinde kalmalıdır. (TS EN 81-73 standardı madde 5.3.5)
- 29) Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında belirlenmiş duraktan uzaklaşan asansörler normal olarak durmalı ve mümkün olan en yakın durakta kapıları açılmadan hareket yönünü değiştirmeli ve belirlenmiş durağa gitmelidir.
- 30) Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında, bütün durak kumandaları ve "kapıyı tekrar açma butonu" dâhil kabin kumandaları etkisiz kılınmalı ve bütün mevcut kayıtlı çağrılar iptal edilmelidir. (TS EN 81-73 standardı madde 5.3.1)
- 31) Tüm yapılardaki asansörlerde TS ISO 3864-1 standardına uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Şekil-1'de gösterildiği gibi olmalıdır. (TS EN 81-73 standardı madde 5.1.3)

Notlar:

AÇIKLAMALAR

1 Kısımdaki uygunsuzluklar HAFİF KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 12(On iki) aydır.

RAPOR ONAY TARİHİ	MUAYENE ELEMANI (ADI SOYADI / UNVANI)	İMZA	TEKNİK YÖNETİCİ
28/09/2017	EMRAH ARSLAN/MAKİNA MÜHENDİSİ		AYHAN HİLCALCI 52499
A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ			
ADRES	GAZİPAŞA CD. NO:17 K:7 - ZONGULDAK		
TELEFON NO	3722536964	FAKS NO	3722518958
		E-POSTA	bartin@mmo.org.tr

Disipliner Kodu: 13.01.01.3.1b Yayın Tarihi: 01.04.2011 Revizyon: 15.09.2015 Revizyon

Asansörün Yeri: HİSARCI

Bina ID: 145378

Kontrol Çabı: Normal Kontrol

Periyodik Kontrol Tarihi: 28/09/2017

1. Takip Kontrol Tarihi:

2. Takip Kontrol Tarihi:

Rapor No: 1787499